


欠陥発生箇所説明図

矢視



矢视图

燃料タンク

座席（シート）

フレーム

欠陥発生場所
 継電器の防水性能が不十分なため、水分が侵入すると短絡して原動機が始動できなくなるおそれがある。

継電器（スターターリレー）


注： は交換部品

リアフェンダー

寸法

図


前



寸法

図

後



対策内容

全車両、当該継電器を対策品と交換する。