



対策箇所説明図




矢視図




欠陥発生箇所


前席三点式シートベルトの下部取付部が正しく組付けられていないため、当該シートベルトが外れるおそれがある。



対策前



対策後



対策内容

全車両、シートベルトの下部取付具の組付け状態を点検し、当該取付具が正しく組付けられていないものは修正する。また、全車両、固定ボルトに樹脂製のキャップを取り付ける。