



対策箇所説明図



変速操作レバー

ロッド

コントロールケーブル




連結金具

欠陥発生箇所

連結金具の保持力が不足しているものがあるため、外れる場合がある。

ロッド

コントロールケーブル



対策後



対策内容

・形状を変更するとともに、保持力を向上した新製品と交換する。

注：□内は交換部品を示す。