



対策箇所説明図



<識別方法>



原動機室内の燃料タンク圧力制御バルブ側のホース留具（金属製）に白ペイントを塗布する。



欠陥発生箇所

燃料タンクの給油管接合部に溶接不良のものがあつたため、燃料を一杯に給油した場合、当該給油管接合部から燃料が漏れる。

燃料タンク



<対策内容>

燃料タンクの給油管接合部を点検し、溶接不良のものは、燃料タンクを良品と交換する。

車両前方

注： 内は交換部品を示す。