


＜２＞対策箇所説明図



欠陥発生箇所

強度不足のため、車両後部を追突されると当該レールが破損しシートが後方へ転倒する。


車両前方

シートレール

対策前



対策後



識別 : 白色塗装

対策内容：
溶接により補強された対策品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。