



(1) 対策箇所説明図




欠陥発生箇所

バックプレートの形状が小さいため異物がディスクローターに付着する。


ディスクローター

バックプレート

対策前



対策後



対策内容
バックプレートの形状が大きく変更された。

注： 内は交換部品を示す。