



対策箇所説明図






欠陥発生箇所



ブレーキスイッチが製造不良又は取付けが不適切なため、制動灯が点灯したままあるいは点灯しないおそれがある。

ブレーキスイッチ

対策前	
	
対策後	
 白色ペイント 識別：白色ペイントが塗布されている。	
対策内容	全車両、ブレーキスイッチを点検し、不良のもの又は取付け状態が不適切なものは良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。