




対策箇所説明図

給気装置及びブローバイガス還元装置

対策前



対策後



欠陥発生箇所

吸気内の水分が氷結して、スロットルバルブの動きを妨げるおそれがある。

識別：
対策実施済車両には燃料パイプの
取り付けボルトに緑ペイントを塗
布する。

注  は交換部品を示す。