



改善箇所説明図




<改善内容>

アッパ・ホースを対策品と交換する。

改善前



改善後



ラジエータ

基準不適合発生箇所

(自動変速機のオイルを冷却するオイル・クーラの
アッパ・ホースの継手金具の形状が不適切な
ため、当該ホースの壁手部からオイルが漏れる。)

自動変速機

自動変速機・オイル・クーラの
ロア・ホース (オイル戻り側)

自動変速機・オイル・クーラの
アッパ・ホース (オイル送り側)

車両前方

注: 内は交換部品を示す。