



対策箇所説明図



後輪駐車ブレーキ分解図




欠陥発生箇所


強度が不十分なものがあり、このままの状態で使用を続けるとバックプレートに亀裂が発生し最悪の場合バックプレートが破損して制動力が低下するおそれがある。

注：□は欠陥部品を示す。

対策前



対策後



バックプレート
取付部分の変更

対策内容

バックプレート（駐車ブレーキ・シュー、後輪ハブ、ベアリング及び、ハブキャリア付き）を対策品と交換する。