


改善箇所説明図




基準不適合箇所

ボデーケース内に封入している
ダンパーオイルが減少し、当該
装置が正常に作動しなくなる。


キルセンサー

改善前



UP印：白色スタンプ

改善後



UP印：金型による浮き出し

改善の内容

ボデーケースの材質を変更した対
策品と交換する。

注：□ は対策部品を示す。