



改 善 箇 所 説 明 図




燃料注入時にエアを抜くための燃料ペーパーホースの耐熱性が不足しているため、結合部のホースに亀裂が生じて燃料漏れを起こし、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善前



改善後

耐熱性を向上させたものへの材質変更



改善内容

全量用、当該燃料ペーパーホースを対策品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。