



対策箇所説明図



ライティングコントロールモジュール



不具合発生箇所

ライティングコントロールモジュール

暗くなると前照灯を自動的に点灯させるオートランプシステムの電子回路に不具合があるため、当該装置が誤作動し、自動点灯時に突然消灯するおそれがある。

改善の内容

全車両、ライティングコントロールモジュールを対策品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。