



# 対策箇所説明図




基準不適合発生箇所

後輪駆動装置のトレーリングリンクに強度不足のため亀裂が発生し、当該リンクの結合部が破損するおそれがある。



対策内容：全車両、当該トレーリングリンクを良品と交換する。



識別：黄色ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。