



対策箇所説明図 (不具合箇所②)



対策内容：オーバーフローホースに絶縁カバーを被せ両端をビニールテープで固定するとともに、バッテリーのプラス端子に接触しないようにナイロン製バンドでラジエータアップパースへ固定する。
内は、対策箇所を示す。