


改善箇所説明図


(不具合箇所①)



基準不適合発生箇所

前照灯用とパワーウィンド用ヒューズが互いに入れ替えて取り付けられているものがあり、配線がショートした場合、ヒューズが機能するまでに火災に至るおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該ヒューズを点検し、入れ替わっているものは正誤の位置に入れ替える。

注: [] 内は交換部品を示す。