

# 改善箇所説明図

## 基準不適合発生箇所

イグニッションスイッチ

イグニッションスイッチ内に金属粉が溜まることあり、この部分が漏電すると熱又は煙が発生することある。

かじ取りハンドル

エンジンキー

## 改善の内容

イグニッションスイッチを対策品と交換する。また、対策完了車には識別のため、右扉上ヒンジ部に青丸シールを貼付する。

イグニッションスイッチ

イグニッションキーの操作により、車両の全電源やエンジン始動等の制御を行うスイッチ

注：□内は交換部品を示す