


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料装置のエンジンルーム内の供給側ゴム製燃料ホースに材質不良のものがあり、冷間時に当該燃料ホースの接続部の密着性が悪くなり、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車向、当該供給側ゴム製燃料ホースを対策品と交換する。

供給側ゴム製燃料ホース

識別：タイミングケースカバーに
白ペイントを塗布する

内は交換部品を示す。

