



改善箇所説明図



ストライカ取付ボルト



内は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

乗降のためのドアのストライカ側の取付ボルトに材質不良のものがあり、衝突等の強い衝撃を受けた場合、当該ボルトが破損し、ドアが開放するおそれがある。

改善内容

全車両、全てのドアのストライカ側の取付ボルトを、対策品と交換する。

識別：左側ストラット上部に
白ペイントを塗布する

