




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

原動機の始動装置の点火スイッチの強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該スイッチに亀裂が発生し、当該スイッチの操作をした後に、窓拭き器、前照灯及びエアコンディショナーが作動しないおそれがある。



注: ☐ 枠内は交換部品を示す。

改善内容

全車両、車体番号を確認し、点火スイッチ付ステアリングロックまたは点火スイッチを対策品と交換する。

識別

左ドアヒンジ部に黄丸シールを貼付する。