



改善箇所説明図




注： は交換部品を示す。

改善前



改善後



識別：赤色の樹脂クリップが装着されている。

改善の内容

全車両、当該座席ベルトのバックルを対策品と交換する。