



改善箇所説明図




テールセクション及びヒート
シールドを外した拡大図



基準不適合箇所

方向指示器のリレーの構造が不適切なため、方向指示器の新線や電球が切れた状態において、方向指示の点滅が異常である旨を運転者に表示することが出来ないおそれがある。



注意：①は交換部品を示す。

改善内容

全車両、当該リレーを対策部品と交換する。

識別

リレーの形状
旧型：円筒型
新型：四角型