





基準不適合発生箇所

制動装置において、後輪用ブレーキパイプの継手部に製造不良のものが、そのままの状態で使用を続けると、当該継手部からブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

継手部



改善内容

全車両、当該継手部を点検し、該当するものは良品と交換する。

車両前方



作業終了識別

リアサスペンションアームチューブ中央部に、黄色のペイントを塗布する。

