





基準不適合発生箇所

かじ取り装置のかじ取りハンドルにおいて、当該かじ取りハンドルに強度不足のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該かじ取りハンドルのハブに亀裂が入り、操作性が損なわれるおそれがある。

改善内容

全車両、当該かじ取りハンドルのハブを点検し、該当するものは良品と交換する。



かじ取りハンドル

作業終了識別

室内のフューズボックスカバーの裏側に黄色のペイントマークを塗布する。

