



基準不適合発生箇所

緩衝装置の前輪ロアボールジョイントにおいて、当該ボールジョイントとハブを組付けているボルトに締め付けが不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ボールジョイントが外れて、走行不能に至るおそれがある。

改善内容

全車両点検し、規定のトルクで締め付ける。

作業終了識別

フロントロアアームボールジョイントと、ハブを取り付けているボルトの頭部に、黄色のペイントを塗布する。

ハブ

ボールジョイント