



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

運転者席及び助手席の座席ベルトにおいて、中間ガイドにベルトを組付けるための割り溝の位置が不適切なため、ベルトが割り溝に挟まり、当該ベルトの機能が損なわれるおそれがある。



改善の内容

全車両、当該中間ガイドを対策品と交換する。又、座席ベルトが損傷しているものは良品と交換する。

対策前



対策後



注：□ は交換部品を示す。