

改善箇所説明図



白ペイント塗布（識別方法）

窓ふき器モータ制御装置電気基板

基準不適合発生箇所

窓ふき器において、ブレードを作動させるモータを制御する電気基板のハンダ付けが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハンダ部に亀裂が生じ、最悪の場合、当該窓ふき器が作動しないおそれがある。

窓ふき器モータ

〈改善内容〉

全車両、当該電気基板を良品と交換する。

内は、交換部品を示す。