


改善箇所説明図



制動装置において、前・後輪の制動力の配分を制御するためにブレーキペダルの踏み込み量を検出するセンサに気密性が不十分なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該センサ内部に雨水等が浸入し、最悪の場合、浸入した水が凍結して、ブレーキが効かなくなるおそれがある。

注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両点検し、当該センサに水抜き口が無いものは気密性を確認し、漏れのあるものは対策品と交換する。

識別：センサのボルト部に黄色ペイントを塗布する。