


改善箇所説明図



燃料タンクと燃料注入口のパイプ接合部のシールの材質が不適切なため、タンク内の燃料が多い場合、当該接合部から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該シールを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

対策車両の識別： 燃料フィルターキャップストラップ取り付けボルト頭部に白ペイントを塗布する。