



改善箇所説明図 ①



内は交換部品を示す



基準不適合発生箇所

かじ取り装置において、ギアボックスを車体に固定しているボルトに締め付けすぎのものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ボルトが破損し、操縦性が損われるおそれがある。

改善内容

全車両、当該ボルトとナットを良品と交換し、規定のトルクで締め付ける。