



改善作業箇所説明図



燃料供給側ホース

バキュームホース

燃料リターンホース

基準不適合発生箇所

燃料装置において、原動機室内の燃料供給側ゴム製ホースに材質不良のものがあり、当該ホースの接続部の密着性が悪くなり、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

内は交換部品を示す。

改善内容

全車両、当該ホースを対策品と交換する。