


改善箇所説明①



基準不適合箇所

原動機を車枠に取付けているブラケットの形状が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動等により締め付けが緩み、原動機の異常振動が発生し、最悪な場合、当該ブラケットが破損し、走行安定性に影響を及ぼす恐れがある。

改善内容

全車両、当該ブラケットを対策品と交換する。

機別

ブラケット右側ステー下部エンジンへの取付けボルト頭にポンチを打刻。