

改善箇所説明図-②

内は取付け部品を示す

作業終了識別

運転席側ドアの
ストッパー固定ボルトの
頭部に黄色のペイントを
塗布する。

改善内容

全車両点検し、当該点火ス
イッチのシムが無いものは
シムを取り付ける。

差し込み位置

シム

基準不適合発生箇所

原動機の始動装置の点火スイッチに
おいて、製造不良のものがあ
り、そのままの状態で使用を
続けると、点火スイッチ内部
が破損し、最悪の場合、キ
ーが始動位置から動かなくな
り、始動装置が破損するおそ
れがある。