

改善箇所説明②




改善前

基準不適合箇所

緩衝装置のリアショックアブソーバーにおいて、車体への取付け部の強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該取付け部に亀裂が生じ、破損して走行安定性を損なう恐れがある。


 は交換部品を示す。



改善後

改善内容

全車両、当該リアショックアブソーバーを対策品と交換する。



確認別

不具合品はコイルスプリングが露出しているのに対し、対策品はコイルスプリングが隠されている。