


改善箇所説明図



不具合発生箇所

運転席用エアバッグ装置において、点火装置内部の気密性に一部不適切なものがあり、そのままの状態では仕機を続けると当該点火装置内部の電気回路が湿気により腐食し、最悪の場合、走行中に当該エアバッグが展開するおそれがある。

注： は対策部品を示す。

改善の内容

対象車両に該当するものは対策品と交換する。