



改善箇所説明図



基準不適合箇所

コンバーチブル車両のイー
ジーエントリーシステム(後部座
席の乗員が乗り降りしやすく
するため、前部座席の背もたれ
が前方に倒れると同時に座席
が前方に移動する装置)におい
て、当該システムのロック機構
の材質が不適切なため、そのま
まの状態で使用を続けると、当
該ロック機構が破損し、座席が
固定できなくなり、加減速時に
前部座席が前後に移動するお
それがある。




<改善内容>

全車両、当該イー
ジーエントリーシステムのロック機構
を対策品と交換する。

<対策前>



<対策後>



注意： は交換部品を示す。