



改善箇所説明図



電動スライド式後部ドアのロック装置に不適切なものがあるため、当該ドアを閉めた際にドア・ラッチのかみ合いが不完全となるときがあり、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

注: は交換部品を示す。

改善内容

電動スライド式後部ドアのドアロックを良品に交換する。

識別: バッテリーケーブルの車体側アースボルトに黒マジックを塗布する。