


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

内部構造
(警報スワッチ)

- ① 運転者席用の座席ベルト装着警報装置及びエアバッグ警報装置において、座席ベルトバックル内の警報スワッチに加工不良の品があるため、座席ベルトを正しく装着した場合であっても警報が解除されないおそれがある。
- ② 助手席用のエアバッグ警報装置において、座席ベルトバックル内の警報スワッチに加工不良の品があるため、座席ベルトを正しく装着した場合であっても警報が解除されないおそれがある。

注: [] は交換部品を示す。

改善内容

全車両、運転者席用及び助手席用の座席ベルトバックルを良品と交換する。

改善前	改善後

交換作業後には運転者席外側シートサイドレール取付け金具頭に白ペイントを塗布する。