

改善箇所説明図



改善前



改善前、発生箇所

車体後方ラウンジ部の座席に装着されている3点式シートベルトにおいて、バックルに固定不良のものが多く、衝突時の衝撃が発生した場合、当該バックルからベルトがはずれる恐れがある。

シートベルト

改善後



改善の内容

全車種、当該シートベルトを対策品と交換する。

※ 〇は、交換部品を示す。
※ 図例は、シートベルトに黄色の塗料を塗布する。