


改善箇所説明図



制動装置のブレーキ倍力装置において、バキュームホースを接続するコネクタの強度が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該コネクタに亀裂が発生し、最悪の場合、負圧が漏れて制動力が低下するおそれがある。

<改善方法>

全車両、当該コネクタを対策品と交換する。

内は、交換部品を示す