


改善箇所説明図②



改善の内容

全車両、当該スロットルボディーを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別

対策完了後は、運転者席ドアのアップパーヒンジ上面に黄色ペイントを塗布する。