



改善箇所説明図



運転者席の座席ベルトにおいて、座席ベルト非装着時警報装置の電気回路が不適切なため、座席ベルト非装着時の警報音が鳴らないか、警報音の鳴る時間が短くなるおそれがある。

＜改善方法＞

全車両、座席ベルト非装着時警報モジュールを対策品と交換する。

＜識別＞

座席ベルト非装着時警報モジュールに白ペイント塗布

内は、交換部品を示す。