


改善箇所説明図




運転者席及び助手席において、前後位置調整用シートレールロックラッチ部の熱処理に不適切なものがあるため、当該ラッチ機構が変形し座席が確実に固定されなくなって座席が不意に前後に移動することがあり、運転操作に支障を来すおそれがある。

<改善方法>

全車両、当該ロックラッチ機構を点検し、熱処理が不適切なものはフロントシートレールガイドを良品と交換する。

<識別>

シートレール固定用左右内側
ボルト頭部に白ペイント塗布。

 内は、交換部品を示す。