


改善措置事項説明図



基準不適合箇所

かじ取り装置において、パワーステアリング用油圧ホースの取り回しが不適切なため、当該ホースと排気管との隙間が少ないものがあり、排気管の熱により当該ホースが劣化して損傷し、作動油が漏れることがあり、ハンドルの操作力が増大し、最悪の場合、作動油が排気管に付着して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ホース固定用のクリップを対策品と交換するとともに、ホースに曲がりや損傷があるものは新品と交換する。

注意： は交換部品を示す。