


改善箇所説明図

②について



改善の内容

全車両、左側タイヤを点検し、損傷のあるものは新品と交換する。

は交換部品を示す。

不具合の内容

左側タイヤにおいて、車両組立工程でタイヤをガイドに強く擦ったため、タイヤのサイドウォール面が損傷したものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該損傷部分が拡大して空気が漏れるおそれがある。