



改善箇所説明図



手動変速機



基準不適合発生箇所

手動変速機付車の動力伝達装置において、製造時に変速機内部の1速、2速用のガイドスリーブ（シンクロ機構を作動させるための部品）が損傷したものがあつたため、変速操作の繰り返しのにより、シンクロ機構が破損して変速操作ができなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、手動変速機を新品に交換する。

注：□ は交換部品を示す。

