




改善箇所説明図



基準不適合箇所

助手席用エアバックにおいて、エアバッグユニット固定用のビスの一部が取り付けられていないものがあるため、エアバッグ展開時に正規位置で展開せず、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。



改善の内容

全車両、助手席エアバッグの取り付け状態を点検し、ビスが取り付けられていないものは取り付ける。