



改善箇所説明図



エアバッグインフレーター



基準不適合発生箇所

運転者席用エアバッグにおいて、インフレーターハウジング部の溶接が不適切なものがあるため、エアバッグ展開時にハウジングの一部が破損することがあり、衝突時等に膨張ガスが十分供給できずにエアバッグの展開が不十分となるとともに破損したハウジングの一部が飛散するおそれがある。


車両前方

＜改善内容＞

全車両、当該エアバッグインフレーターの識別番号を点検し、対象となる場合は良品と交換する。

＜識別＞

フューズボックス



18番フューズ脇に白ペイント塗布

内は、交換部品を示す。