


改善箇所説明図



基準不適合箇所

車体において、後部反射器、ナンバープレートと番号灯を取り付けているホルダーのブラケットの強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の車両振動により当該ブラケットに亀裂が発生し、最悪の場合、ホルダーが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、ナンバープレートホルダーブラケットを対策品と交換する。

注: ☐ は改善箇所を示す