


改善箇所説明図



＜改善内容＞

全車両、ヒーターコアを点検し、必要に応じ当該ヒーターコアを良品と交換する。

＜識別＞

ラジエーターリザーバータンクキャップに赤ペイントを塗布する。

